

## お客様アンケート調査表(電気工事)

平成26年7月23日

No 225

## 照明増設工事

工事成績の評価		評価点 (チェックをお願いします)	不満 やや 普通 やや 満足	当社 記入欄
項目	評価内容			
施工体制	1.施工体制及び施工管理体制は充分でしたか。	○	5	
	2.当社担当者の業務能力(管理及び技術)は充分でしたか。	○	5	
	3.当社の技術者と協力業者の施工能力は充分でしたか。	○	5	
	4.御社と十分な打合せを行い、適切かつ効率的な施工管理をしましたか。	○	5	
	5.施工計画書又は手順書等に基づき適切に施工管理をしましたか。	○	5	
施工状況	6.適切な工程管理を行いましたか。	○	5	
	7.安全管理は適切に行いましたか。	○	5	
	8.周辺住民の苦情等について適切に御社・貴殿に報告しましたか。	○	5	
出来形	9.工事の出来形、品質は規格に対して充分満足していますか。	○	5	
出来映え	10.工事の出来映えはよいですか。	○	5	
その他	11.関係法令等に従い適切に工事を実施しましたか。	○	3	
	12.御社・貴殿とのコミュニケーションは充分でしたか。	○	5	
	13.工期短縮の積極的な提案・協力の程度は如何だったでしょうか。	○	5	
	14.工事の価格についてコスト低減に対して積極的だったでしょうか。	○	4	

御記入欄  
(自由意見)

項目8.9について(普通)といひるのは今回の工事についてではこの項目に関するものが特に無かったので(普通)といひます。

6 合計 65

点数  
(X/70×100)

65

92点

※ やや不満・不満にチェックされた場合、必ず理由を上記に御記入下さい。

※ たいへん恐縮でございますが、なるべく8月6日までにご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送下さい様お願い申し上げます。